

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

územní odbor Prostějov
Wolkerova 1554/6, 796 01 Prostějov

Vaše značka: ---

ze dne: 27.5.2019

naše značka: HSOL-2921-2/2019

tel.: 950 775 053

fax:

e-mail: tereza.pluhackova@hzsol.cz

vyřizuje: nprap. Bc. Tereza Pluháčková

Prostějov: 27. 6. 2019

Ing. Hana Končická
Klenovice na Hané 309
798 23 Klenovice na Hané

Počet listů: 3

Vyjádření k žádosti o provedení požární kontroly

Věc: Vyjádření k žádosti o provedení požární kontroly v areálu společnosti GLOBAL RECYCLING a.s. na adrese Klenovice na Hané 292, 798 23 Klenovice na Hané

Dne 27.5.2019 byla doručena HZS Olomouckého kraje – ÚO Prostějov Vaše žádost o provedení požární kontroly v areálu společnosti GLOBAL RECYCLING a.s. v Klenovicích na Hané. V žádosti uvádíte, že v celém areálu působí více právních subjektů, a že je zde skladováno velké množství plastového odpadu včetně ledniček a praček. Dále uvádíte, že dříve byla pro areál využívána požární nádrž (současně prázdná a částečně zasypaná), která se nachází na sousedním pozemku (parc. č. 79/5), který je ve vlastnictví obce Klenovice na Hané.

Dne 11.6.2019 byla Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, jakožto kontrolním orgánem, (na základě ust. § 26 odst. 2 písm. b), ust. § 31 odst. 1 písm. a) a ust. § 35 písm. a) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) a podle ust. § 45 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.) **provedena tematická kontrola** v areálu společnosti GLOBAL RECYCLING a.s. (konkrétně v objektech: recyklační linka – parc. č. 393, sklad se zámečnickou dílnou – parc. č. 394 a administrativní objekt – parc. č. 224). (kontrolovaná osoba: GLOBAL RECYCLING a.s., IČ: 24672394, sídlo: Doudlebská 1046/8, 140 00 Praha - Nusle). Předmětem kontroly bylo dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

V době tematické kontroly bylo zjištěno:

1. Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím. – Bez nedostatků.
2. Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany. – Bez nedostatků.

3. Požární řád. – Bez nedostatků.
4. Požární poplachové směrnice. – Bez nedostatků.
5. Požární kniha. – Bez nedostatků.
6. Dokumentace požární ochrany – způsob vedení podle § 40 vyhlášky o požární prevenci. – Bez nedostatků.
7. Provádění pravidelných kontrol (preventivních požárních prohlídek). – Bez nedostatků.
8. Plynové zařízení. – Plyn není v areálu zaveden.
9. Kontroly komínů. – Bez nedostatků.
10. Zařízení pro zásobování požární vodou – požární vodovod. – Bez nedostatků.
11. Volný přístup k požárně bezpečnostním zařízením, jsou-li zřízeny. – Bez nedostatků.
12. Označení pracovišť a ostatních míst bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně. – Bez nedostatků.
13. Označení nouzových (únikových) východů, směrů úniku osob. – Bez nedostatků.
14. Označení rozvodných zařízení, hlavních vypínačů elektrické energie, uzávěrů vody, plynu. – Bez nedostatků.
15. Přístupnost hlavních vypínačů elektrické energie, uzávěrů vody, plynu.
16. Dodržování průjezdných šířky příjezdových komunikací nejméně 3 m k objektům, nástupním plochám pro požární techniku (jsou-li zřízeny), ke zdrojům vody určeným k hašení požárů. – Bez nedostatků.
17. Umístění hořlavých látek v prostoru pod stropem v prostorech pro únik osob. – Bez nedostatků.

Tematickou kontrolou byly zjištěny následující nedostatky:

1. Kolaudační rozhodnutí resp. kolaudační souhlas (V době kontroly nebyl předložen doklad vztahující se k zabezpečení požární ochrany pro změnu užívání části objektu recyklační linky – parc. č. 393, dále nebyly předloženy doklady vztahující se k zabezpečení požární ochrany pro sklad se zámečnickou dílnou – parc. č. 394, pro administrativní objekt – parc. č. 224 a pro volný sklad.).
2. Požárně bezpečnostní řešení (V době kontroly nebylo předloženo žádné požárně bezpečnostní řešení pro změnu užívání části recyklační linky – parc. č. 393 a dále nebylo předloženo požárně bezpečnostní řešení pro sklad se zámečnickou dílnou – parc. č. 393.). Předmětem požárně bezpečnostního řešení bude mimo jiné i zhodnocení vnějších odběrních míst (např. požární nádrž, podzemní případně nadzemní hydranty, apod.).
3. Dodržování technických podmínek při užívání stavby dle požárně bezpečnostního řešení (V době kontroly bylo zjištěno, že se u administrativního objektu – parc. č. 224 nachází hořlavé předměty ve vzdálenosti 0,5 – 1 m v požárně nebezpečném prostoru a dále bylo zjištěno, že se u objektu recyklační linky – parc. č. 391 nachází hořlavé předměty ve vzdálenosti 0 – 2, 5 m v požárně nebezpečném prostoru.).

Za výše uvedené porušení se společností GLOBAL RECYCLING a.s. podle ust. § 76 odst. 1 písm. k) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů uložila bloková pokuta.

4. Zajištění požární bezpečnosti při provozu elektrického zařízení - předložení revize (V době kontroly nebyla předložena revize elektroinstalace pro objekt recyklační linky – parc. č. 393, pro sklad se zámečnickou dílnou – parc. č. 394 a pro administrativní objekt – parc. č. 224.).
5. Kontrola počtu, druhu a způsobu rozmístění hasicích přístrojů na pracovišti (V době kontroly bylo zjištěno, že v administrativním objektu – parc. č. 224 neodpovídá druh a



množství přenosných hasicích přístrojů dle předloženého požárně bezpečnostního řešení.

6. Volná průchodnost dveří na únikové cestě (V době kontroly bylo zjištěno, že vrata na jižní straně objektu, která jsou součástí únikové cesty vedoucí z objektu recyklační linky (parc. č. 393) na volné prostranství, byly v době kontroly nepřístupné a dále bylo zjištěno, že vrata na západní straně objektu, které jsou součástí únikové cesty vedoucí z objektu recyklační linky (parc. č. 393) na volné prostranství, byly v době kontroly uzamčeny a z vnější strany zadělány plechem po celé šířce vrat.

Termín na odstranění výše uvedených nedostatků byl stanoven pro kontrolovanou osobu **do 30. srpna 2019.**

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, volejte na **725 540 107.**

S pozdravem



mjr. Ing. Pavel Tuček
vedoucí pracoviště prevence,
ochrany obyvatelstva a krizového řízení

HZS Olomouckého kraje
územní odbor Prostějov
Wolkerova 6
796 01 Prostějov
3