


SITUACE DOČASNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 1:200
PO CELOU DOBU REKONSTRUKCE MOSTU




STANOVENO
KUOK 85196/2024
ZNAČKA
18. 7. 2024
DATUM
KRAJSKÝ ÚŘAD
OLOMOUCKÉHO KRAJE
ODBOR DOPRAVY A SILNICHNÍHO
HOSPODÁRSTVÍ
PODPIŠ



SO 181 - DIO
D.1

Souřadnicový systém: S - JTSK
Výškový systém: Bpv

ZNAČENÍ UZAVŘENÉ KOMUNIKACE



PDPS

Hlavní inženýr projektu:	Ing. Jaromír RUŠAR		 Majdalenky 19, 638 00 Brno Tel. fax: 545 222 037 E-mail: info@rusar.cz	
Zodpovědný projektant:	Ing. Květoslav RUŠAR			
Vypracoval:	Ing. Ondřej MIČÁNEK			
Kontroloval:	Ing. Květoslav RUŠAR			
Kraj:	Olomoucký		Datum:	04/2023
Zadavatel:	obec Sobotín		Formát:	4x A4
Název akce:	Rekonstrukce mostu přes Klepáčovský potok na MK ke hřišti v Sobotíně SO 181 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ		Měřítko:	1:200
Název přílohy:	SITUACE DOČASNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ		Účel:	PDPS
			Čís. zakáz.:	04 - 2021
			Archivní čís.:	28 - 2021
			Čís. soupřavy:	Čís. přílohy:
				02