


**SITUACE - ZNAČENÍ NAVRŽENO**

\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

SEZNAM VYZNAČENÝCH OBJEKTŮ.

- 701 Protihluková stěna km 18,640 - 19,060  
702 Protihluková stěna km 0,100 - km 0,460 - přivaděč Šump  
703 Protihluková stěna u obj. č. pop. 220 v Postřelmově

\_\_\_\_\_


- |     |  |
|-----|--|
| 201 | Most na stávající silnici III/443 přes silnici I/44    |
| 202 | Inundační most na silnici I/44 přes Chroměvský náhon   |
| 203 | Inundační most na silnici I/44 v km 17,750             |
| 204 | Most na silnici I/44 přes trať ČD Zábřeh-Bludov        |
| 205 | Most na silnici I/44 přes Bludovský potok              |
| 206 | Most na silnici I/44 přes silnici III/3704             |
| 207 | Inundační most na silnici I/44 v km 18,940             |
| 208 | Inundační most na silnici I/44 v km 19,309             |
| 209 | Most na silnici I/44 přes Desnou                       |
| 210 | Most na silnici I/44 přes Sudkovský potok              |
| 211 | Most na polní cestě přes silnici I/44 u Dolních Studén |
| 212 | Most na silnici I/44 přes potok v km 21,017            |
| 213 | Most na větví 111-4 přes přelůku Sudkovského pot       |
| 214 | Most na přiváděči přes Desnou                          |
| 215 | Most na přiváděči přes Bratrušovský potok              |
| 216 | Most na přiváděči přes železniční trať                 |
| 217 | Most na silnici III/3704 přes potok                    |
| 218 | Inundační most na silnici III/3704 v km 0,545          |
| 219 | Inundační most na polní cestě v km 0,035               |
| 220 | Most na přiváděči přes vodoteč                         |
| 221 | Most na účelové komunikaci přes potok                  |

[illegible]

ZHOTOVITEL: SUDOP GROUP VELKÉ PROJEKTY RS

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. PAVEL KREJČÍ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv  
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

ŘEDITEL ATELIERU	ING. VLADIMÍR NAVRÁTIL	<div> Kounicova 271/13, 602 00 BRNO</div>	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. PAVEL KREJČÍ		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. PAVEL KREJČÍ		
VYPRACOVAL	ING. LIBOR PALÁN		
KONTROLOVAL	ING. VLADIMÍR NAVRÁTIL		
NÁZEV STAVBY	<div>I/44 BLUDOV - OBCHVAT</div>		
NÁZEV OBJEKTU	<div>SO 171.1 Definitivní dopravní značení ve správě ŘSD</div>		
NÁZEV VÝKRESU	Č. SOUPRAVY	Č. PŘÍLOHY	
SITUACE - ZNAČENÍ NAVRŽENO		2.4	